

תעודת בדיקה מס' 1-9413200028

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953
תעודה זו באה במקום תעודה בדיקה מס' 9413200028 מיום 17/2/2014

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : מרחב מרכז חומרי בניה וקרמיקה בע"מ – מפעל חרסה.
כתובתו : ת.ד 30 באר שבע 84100 .
תאריך ההזמנה : 01/01/2014

תאור המוצר:

אסלות מחומר קרמי – ישיבה לבית – כסא
הדגם הנבדק : 2011 תיאורו : אסלה תלויה – נכים
יצרן : BOCCHI
ארץ יצור : טורקיה

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך 01/01/2014 בשעה : 09:07 , הנוטל: המזמין.
גודל המדגם : 1 .

מהות הבדיקה:

התאמה לסעיפים: 2.1 – סימון, 2.2 – מבנה, 2.3 – מידות, 2.5 – חורים לתליית אסלה, 2.6 – טיב וגימור, 3.1 – היסדות, 3.2 – ספיגות, 3.3 – עמידות בחומרים תוקפים, 3.4 – הכתמה, 3.5 – עמידות בהלם תרמי, 3.6 – יעילות הדחה (נסורת), 3.7 – יעילות הדחה, 3.9 – פגמים בזיגוג, 3.10 – התזה מחוץ לאסלה, 3.11 – העמסה של אסלה תלויה, 3.12 – בדיקת סילוק של נייר טואלט, הכנת דגמים של התקן הישראלי ת"י 146 – אסלות ישיבה, מאוגוסט 2002, גיליון תיקון מספר 1 ממאי 2011 .

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

תעודה זו מכילה 2 דפים
ואין להשתמש בה אלא במלואה

מסקנות – בדיקה חלקית:

הדוגמא מתאימה לסעיפי התקן שנבדקו .
הדוגמא לא נבדקה לפי סעיפי התקן .
הערות :
סעיפי הבדיקה נקבעו על ידי מזמין הבדיקה בהזמנתו מיום : 01-01-14
תוצאות בדיקת שבדיקת קרמיקה ראה בתעודות בדיקה : 9413200028 , 9412200030
פרוט המצוי בדפים הבאים של מסמך זה .

שם החותם : עמי דילר

תפקידו : עובד מעבדה

תאריך חתימה 18/02/2014

יום שלישי 18 פברואר 2014 / יום שלישי י"ח אדר א תשע"ד

תעודת בדיקה מספר 1-9413200028

דף מספר 2 מתוך 2 דפים

מספר הסעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
2.1	סימון	הסימון נמצא בהתאם לדרישות התקן .	מתאים
2.2	מבנה	מבנה האסלה בהתאם לדרישות התקן .	מתאים
2.3	מידות	מידות האסלה בהתאם לדרישות התקן .	מתאים
2.5	חורים לתליית אסלה	בהתאם לדרישות התקן .	מתאים
2.6	טיב וגימור	בהתאם לדרישות התקן .	מתאים
3.1	היסדקות	בהתאם לדרישות התקן .	מתאים
3.2	ספיגות	בהתאם לדרישות התקן .	מתאים
3.3	עמידות בחומרים תוקפים	בהתאם לדרישות התקן .	מתאים
3.4	הכתמה	בהתאם לדרישות התקן .	מתאים
3.5	עמידות בהלם תרמי	בהתאם לדרישות התקן .	מתאים
3.6	יעילות הדחה (נסורת)	כל הנסורת באסלה הורחקה .	מתאים
3.7	יעילות הדחה	יעילות הדחה שנמצאה : 91.4% דרישת תקן : יעילות ההדחה תהיה מיני' 90%	מתאים
3.9	פגמים בזיגוג	לא התגלו יותר מסה"כ הפגמים המותרים בתקן .	מתאים
3.10	התזה מחוץ לאסלה	לאחר ההתזה לא ניתזו טיפות אל מחוץ לאסלה בשעת שטיפה .	מתאים
3.11	העמסה של אסלה תלויה	לאחר הבדיקה לא נמצאו שום סדקים או התרופפות של חיבורי האסלה .	מתאים
3.12	בדיקת סילוק של נייר טואלט	לאחר השטיפה לא נשרו חתיכות נייר טואלט בחתם מים 2 - 5 בדיקות מתוך 5 .	מתאים
	הכנת דגמים		מתאים