



**תעודת בדיקה מספר 9313200489**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

התאמה לתקן	הערות / ליקויים שנמצאו	התכונה הנבדקת	מספר סעיף בתקן
מתאים	לא נראים במכל על חלקיו, פגמים העלולים לפגום בפעולתו התקינה.	דרישות כלליות	2.1
מתאים	עשוי מחומר פלסטי-לא נראים על פניו בועות, סימני פיצול לשכבות או סימני קוים של זרימת החומר.	גוף המיכל	2.2
מתאים	ספיקה: לגמרי פתוח, לחץ המים במבוא 1 בר, נמדד-5.2 ליטר/דקה. (נדרש: לפחות 4.5 ליטר/דקה).	שסתום מצוף	2.3
	עליית המפלס בהעלאת הלחץ במבוא מ-0.5 ל-10 בר: לא מעבר למפלס הגלישה.		
	חיבור לרשת: תבריג 1/2"-נמצא מתאים בבדיקה עם מדידים אורך התבריג-5 כריכות (נדרש: יהיה 4 כריכות לפחות)		
	במצב סגור: עמד במשך 10 דקות, בלחץ 10 בר-לא הופיעו בו דליפות או פגם מכני אחר.		
לא בוצע		שפת הגלישה	2.8
לא בוצע		אריזה	2.9
לא בוצע		סימון	2.10
לא בוצע		הוראות יצרן	2.11
לא בוצע		מלאי מים	3.1
לא בוצע		משך המלאי	3.2
מתאים	בהדחת כמות גדולה, זורמים מהמכל-6.3 ליטר. (נדרש: מיני 6.0 ליטר, מקסי 7.0 ליטר).	כמות מים להדחה	3.3
	בהדחת הכמות הקטנה, זורמו מהמכל-3.4 ליטר. (נדרש: מיני 3.0 ליטר, מקסי 4.0 ליטר).		
	הערכים הנ"ל הם ממוצע חשבוני של תוצאות שיתקבלו מ-3 ניסיונות מעוגל לעשירית הליטר הקרובה.		
לא בוצע		ספיקה	3.4
לא בוצע		גלישה	3.6

מסמך זה אינו היתר

**תעודת בדיקה מספר 9313200489**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
3.7	אטימות	במהלך הבדיקות-לא הופיעו דליפות במכל על חלקיו. עמידות שסתום המצוף בלחץ-ראה סעיף 2.3.	מתאים
3.8	קיימות	לפני ההפעלה, המכל הוטבל במים- 60 מע' צי' למשך 1 שעה לאחר איקלוס-המנגנונים פעלו באופן תקין.	מתאים
		המנגנונים הופעלו: 25000 הדחות של הכמות המלאה ו-50000 הדחות של הכמות הקטנה.	
		במהלך הבדיקה-לא נצפו במכל תקלות כלשהן, בסיומה- פעולת המנגנונים תקינה, המכל עמד בדרישות סעיף 3.7.	

מסמך זה אינו היתר