

7112206133/1

תעודת בדיקה מס'

(בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953)

תעודה זאת מחליפה ומבטלת תעודת בדיקה מס' 7112206133 מתאריך 03/01/21

פרטי ההזמנה

שם המזמין : חמת עיצוב ושיווק בע"מ ח.פ. : 513184598

מעונו : ת.ד. 6555 אשדוד 77164

תאריך ההזמנה : 31/05/21

תיאור המוצר

אסלה בעלת מיכל הדחה.

הדגם הנבדק : ALFA 504012

יצרן : MCP

ארץ ייצור : טורקיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 27/06/21 הנוטל : המזמין.

גודל המדגם : 1

מהות הבדיקה : בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1385 - אסלות ישיבה לבתי כיסא מחומר קרמי בעלות מיכל הדחה צמוד, מיוני 2003, גליון תיקון מספר 2 ממאי 2020.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן. פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות :

הוסרו סעיפים 2.6 מכלל מושב אסלה, 3.11 העמסה של יחידה תלויה.

שונתה המסקנה של סעיף 3.10.2.7 קיימות מ"לא ישים" ל"מתאים".

סעיפי הבדיקה נקבעו על ידי מזמין הבדיקה בהזמנתו מיום : 30/05/21

בדיקת שברי קרמיקה ראה בתעודות : 7111901108, 7112206135

תוצאות הבדיקה במסמך מתייחסות רק לפריט שנבדק.

תוצאות הבדיקה אינם מעידות על מנת ייצור כלשהיא או מסגרת פיקוח כלשהוא.

12/01/2022

תאריך הפקת התעודה

חתימה :

בודק

תפקיד :

שם הבודק : עמי דילר

תעודת בדיקה מס' 7112206133/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"יג (1953)

דף 2 מתוך 4

אסלת מונבלוק מחומר קרמי



מראה
הדוגמה:
תמונה

תעודת בדיקה מס' 7112206133/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"יג (1953)

דף 3 מתוך 4

מספר סעיף בתקן	תאור סעיף	הערה	מסקנה
2.2	סימון	היחידה נושאת סימן קלוי של היצרן. היחידה נושאת תווית המציינת את שם היצרן, ארץ הייצור וסוג.	מתאים
2.3	הוראות היצרן	ליחידה צורף הוראות התקנה והפעלה והוראות תחזוקה מפורטות.	מתאים
2.4	האסלה (מידות)	מידות האסלה כנדרש בתקן.	מתאים
2.5	מיכל בהדחה	ההבחנה בין שני אמצעי הפעלה הינה קלה וחד משמעית.	מתאים
2.7	פגמי זיגוג מותרים	הפגמים שנמצאו ביחידה סווגו בהתאם לדרישות עבור סוג א'.	מתאים
2.8	טיב וגימור	טיב וגימור האסלה בהתאם לדרישות עבור סוג א'.	מתאים
3.2	היסדקות		מתאים
3.3	ספיגות	0.3% בדוגמא 0.2% במדגם	מתאים
3.4	עמידות בחומרים תוקפניים	נוניל אתילן חומצי - הברק לא שונה מהברק של דוגמת הייחוס. HCl - הברק לא שונה מהברק של דוגמת הייחוס. NaOH - הברק לא שונה מהברק של דוגמת הייחוס.	מתאים
3.5	הכתמה	אין כתם בדוגמא.	מתאים
3.6	עמידות בהלם תרמי	אין סדקים או קילוף.	מתאים
3.7	יעילות - סילוק נסורת	השטח הכולל שלא נשטף בהדחה אחת: 8.6סמ"ר.	מתאים
3.8	התזה	לא ניתזו מי שטיפה מחוץ לאסלה בזמן השטיפה.	מתאים
3.9	בדיקת סילוק נייר טואלט	לאחר ההדחה לא נשארו חתיכות נייר טואלט בחתם המים בבדיקות שנערכו.	מתאים

תעודת בדיקה מס' 7112206133/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"יג (1953)

דף 4 מתוך 4

מספר סעיף בתקן	תאור סעיף	הערה	מסקנה
3.10.1	יעילות הדחה	יעילות הדחה שנמצא 91.6, דרישות תקן יעילות ההדחה תהיה מינימום 90%.	מתאים
3.10.2.1	חיבור לרשת המים	גודל תברייג מבוא היחידה 1/2" והתברייג נמצא מתאים לדרישות התקן.	מתאים
3.10.2.2	מילוי המים	המרחק בין מפלס המים הנמצא לבין קו המים המסומן הוא 8 ס"מ.	מתאים
3.10.2.3	משך המילוי	משך המילוי נמדד: 41 שניות.	מתאים
3.10.2.4	כמות המים להדחה	כמות המים המלאה שנמדדה: 6.11 ליטר כמות המים החלקית שנמדדה: 3.33 ליטר	מתאים
3.10.2.5	גלישה	ספיקת הגלישה שנמדדה 6 ליטר לדקה.	מתאים
3.10.2.6	אטימות	הבדיקה בוצעה לאחר שעלה הלחץ ל 10 בר במשך 10 דק'. לא התגלו דליפות כלשהן המיחידה.	מתאים
3.10.2.7	קיימות	לאחר הפעלת המנגנון 50,000 פעם בבדיקה חלקית ולאחר הפעלת המנגנון 25,000 פעם בבדיקה מלאה, מיכל המים עמד בדרישות.	מתאים