



תעודת בדיקה מספר 7112207882

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : חמת עליצוב ושיווק בע"מ
 מענו : ת.ד. 6555 אשדוד 77164
 תאריך ההזמנה : 2021/07/19

תאור המוצר

כליורים קרמיים - כליור רחץ
 הדגם הנבדק : PALMA -402014 תאורו: כליור רחץ מין-1-106.1
 יצרן : MCP
 ארץ יצור : טורקיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2021/07/25 בשעה: 10:00 הנוטל: המזמין
 גודל המדגם : 1
 תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם:

מהות הבדיקה

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 239 - כליורי רחץ מחומר קרמי, מפברואר 1991, גליון תיקון מספר 3 מאוקטובר 2014

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

הדוגמה שנבדקה מתאימה לדרישות התקן.

הערות:

תוצאות הבדיקה מתליחסות לפריט שנבדק בלבד ואינם מעידות על התאמת המוצר למנת ייצור כל-שהוא או מסגרת פיקוח הכיור הינו ממין 106.1 ויטריוס

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2021/09/14

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם: דילר עמנואל

תפקידו: עובד מעבדה

תאריך: 2021/09/14

תעודת בדיקה מספר 7112207882

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
104	סימון	הסימון נמצא בהתאם לדרישות שבתקן.	מתאים
201	מבנה	מבנה הכיור בהתאם לדרישות שבתקן שטח הכניסה נמצא גדול משטח הכניסה	מתאים
202	עובי דופן	עובי הדופן בהתאם לדרישות שבתקן	מתאים
204	טיב וגימור	טיב וגימור בהתאם לדרישות התקן	מתאים
301	היסדקות		מתאים
302	ספיגות	0.2% בדוגמא 0.1% במדגם	מתאים
303	עמידות בחומרים תוקפים	נוניל אתילן חומצי- הברק לא שונה מהברק של דוגמת היי	מתאים
		נוניל אתילן חומצי-הברק שלא שונה מהברק של דוגמת הייחוס	
		HCl-הברק שלא שונה מהברק של דוגמת הייחוס NaOH-הברק שלא שונה מהברק של דוגמת הייחוס	
304	הכתמה	אין כתם על הדוגמא	מתאים
305	עמידות בהלם טרמי	אין סדק והזיגוג של התקלף	מתאים
01-305 3	עבודות להכנת דגמים		מתאים
306	עיוות	העיוות שנמצא בהתאם לדרישות שבתקן	מתאים
307	פגמים בזיגוג	הפגמים שבזיגוג נמצא בהתאם לדרישות שעבור סוג א	מתאים

מסמך זה אינו היתר

לסימון המוצר בתו תקן